

Tabelle 1 – untersuchte Parkdächer

Projekt- nummer	Name des Projekts	Ort	Pardak®- System	Jahr der Ausführung	Inspektion 1998	Inspektion 2002	Inspektion 2012
1	Fischauktion	Urk (NL)	50	1981	x	-	-
2	Bürogebäude	Amsterdam (NL)	50	1981	x	-	-
3	Beestenmarkt	Amersfoort (NL)	50	1983	x	x	x
4	Autocentury	Groningen (NL)	50	1988	x	-	-
5	Kfz-Werkstatt	Spijkenisse (NL)	50	1994	-	-	x
6	Silverpoint	Utrecht (NL)	60	2001	-	-	x
7	Het Kabinet	Bunnik (NL)	60	2003	-	-	x
8	De Kopspijker	Spijkenisse (NL)	90	1987	x	x	x
9	Einkaufszentren ABC	Veendam (NL)	90	1988	x	-	x
10	Einkaufszentren Karstadt	Eschweiler (D)	90	1991	x	-	x
11	Einkaufszentren Aarhof	Alphen a/d Rijn (NL)	90	1991	-	x	-
12	Shopping Centre	Wijnegem (B)	90	1992	x	-	-
13	City Centre	Heinsberg (D)	90	1993	x	-	-
14	Einkaufszentrum Alexandrium	Capelle a/d IJssel (NL)	90	1996	-	x	x
15	Einkaufszentrum	Grevenbroich (D)	90	2002	-	-	x
16	Einkaufszentrum The Wall	Utrecht (NL)	110	2008	-	-	x
17	Einkaufszentrum Schlosshöfe	Oldenburg (D)	110	2010	-	-	x
18	Parkdeck Ikea	Wilrijk (B)	XL	2012	-	-	x